

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №**

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 , ГОСТ 19917 - 2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40\*С .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)

**ООО « СИЛЬВА »**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**НМ 040.34-02 Кровать Оливия  
1290 x 2058 x h994**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !**

**Выбор мебели – серьезная и непростая задача!  
С удачным выбором Вас!**




**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1  
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



**SILVA**

*время выбирать надежные*

### Схема сборки



### Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
11	Евровинт 7x50	2	
12	Заглушка для евровинта	2	
13	Заглушка эксцентрика	16	
14	Ключ для евровинта	1	
15	Шкант 8x30	12	
16	Шток эксцентрика концевой	4	
17	Шток эксцентрика одинарный	12	
18	Шуруп 3x16	12	
19	Шуруп 4x25	16	
20	Шуруп 4x30	34	
21	Эксцентрик	16	
22	Наконечник	6	

\*\*\* Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.

Рис .2 Схема установки евровинта




Рис.3 Схема установки эксцентриковой стяжки с





Рис 1 Схема установки эксцентриковой стяжки



*Комплектовочная ведомость на детали*

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
<b>Пакет 1/3</b>			
1	Спинка головная	1290x994	1
2	Спинка ножная	1290x470	1
8	Накладка	1256x525	1
9	Накладка	1256x373	1
<b>Пакет 2/3</b>			
3	Царга	2010x330	1
4	Царга	2010x180	2
7	Планка	1860x80	2
<b>Пакет 3/3</b>			
5	Основание	1210x200	4
6	Основание	1210x200	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

**Сборка изделия.**

1. На спинках головной поз.1 и ножной поз.2, и на ребро жесткости поз.3 установить наконечники поз.22 с помощью шурупов 3x16.
2. Накладку поз.9 прикрепить шурупами 4x25 по разметке к спинке поз.2, накладку поз.8 закрепить шурупами 4x25 к спинке поз.1.
3. Соединить планки поз.7 с царгами поз.4 с помощью шурупов 4x30
4. Соединить планку основания поз. 6 с царгами поз. 4 эксцентриковыми стяжками поз. 17,21 (рис.1) и ребром жесткости поз. 3 евроинтами поз. 11 (рис. 2).
5. Соединить царги поз.4 и ребро поз.3  
\_со спинкой головной с помощью эксцентриков концевых и шкантов поз.16,21,15 (рис.3) и эксцентриковых стяжек и шкантов поз. 17,21,15 (рис.1).  
\_со спинкой ножной с помощью стяжки эксцентриковой и шкантов поз.17,21,15 (рис.1).
6. Закрепить планки оснований поз.5 к ребру жесткости поз.3 и планкам поз.7 с помощью шурупов 4x30.
7. Закрывать головки евроинтов и эксцентриковых стяжек заглушками поз. 12,13