

Инструкция по сборке.
HM 040.34 X Кровать Оливия
HM 040.34-01 O Кровать Оливия
HM 040.34-03 X Кровать Оливия

Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота)

HM 040.34 X 1690 x 2058 x 994

HM 040.34-01 O 1490 x 2058 x 994

HM 040.34-03 X 1890 x 2058 x 994



Внимание!

Важная информация. Внимательно изучите её перед эксплуатацией изделия.

- Используйте изделие только по прямому назначению.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Рекомендуется ремонт механизмов трансформации доверить квалифицированным специалистам.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60 - 70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.










Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.


При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.






90-120 min




PH2



PZ1
PZ2





HM 040.34 X Кровать Оливия

Поз.	Наименование	Δ x Ш x Т	Ко-во	№ пакета
1	Спинка головная	1690x994x16	(x1)	1
2	Спинка ножная	1690x470x16	(x1)	1
3	Царга	2010x310x16	(x1)	3
4	Царга	2010x200x16	(x2)	3
5	Накладка	1656x524x16	(x1)	2
6	Накладка	1656x372x16	(x1)	2


HM 040.34-01 O Кровать Оливия

Поз.	Наименование	Δ x Ш x Т	Ко-во	№ пакета
1	Спинка головная	1490x994x16	(x1)	1
2	Спинка ножная	1490x470x16	(x1)	1
3	Царга	2010x310x16	(x1)	3
4	Царга	2010x200x16	(x2)	3
5	Накладка	1456x524x16	(x1)	2
6	Накладка	1456x372x16	(x1)	2


HM 040.34-03 X Кровать Оливия

Поз.	Наименование	Δ x Ш x Т	Ко-во	№ пакета
1	Спинка головная	1890x994x16	(x1)	1
2	Спинка ножная	1890x470x16	(x1)	1
3	Царга	2010x310x16	(x1)	3
4	Царга	2010x200x16	(x2)	3
5	Накладка	1856x524x16	(x1)	2
6	Накладка	1856x372x16	(x1)	2


1:1




1:2




1:20




*-HM 040.34 X (1690mm), **-HM 040.34-0 (1490mm), ***-HM 040.34 03 X (1890mm)




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




11



12

13




14


min: 160 mm
max: 200 mm













2000 mm

1400 mm *
1600 mm **
1800 mm ***



x30





Маркировочный ярлык вырезать и наклеить:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделий, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО "Сильва"
Россия, 607603, Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1;
тел. 8(83170)24755

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА10.В.71905/23
ТР ТС 025/2012
ГОСТ 19917-2014

**Кровать НМ 040.34,
НМ 040.34-01, НМ 040.34-03**

Дата выпуска:

ОТК:

Гарантийный срок 24 месяца.

Срок службы 5 лет.

