СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014. ГОСТ 19917-2014 и признана годной к

| эксплуатации. | , | · | |
|----------------------|---|---|--|
| Дата выпуска изделия | | | |
| Дата реализации | | | |
| Штамп ОТК | | | |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель неоходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40*C.

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)


ООО « СИЛЬВА »

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

HM 041.06 М Кровать 1654 x 884 x h900

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Выбор мебели – серьезная и непростая задача! С удачным выбором Вас!



Россия, 607 603 Нижегородская обл.,г. Богородск, ул. Чернышевского, 1 тел./факс: (831–70) 2-47-66, 2-47-55







puc.1

Комплектовочная ведомость на детали

| Поз. | Наименование | Размеры | Кол. | | | |
|---------|-----------------|----------|------|--|--|--|
| Пакет 1 | | | | | | |
| 1 | Спинка головная | 884x900 | 1 | | | |
| 2 | Спинка ножная | 884x700 | 1 | | | |
| Пакет 2 | | | | | | |
| 3 | Царга | 1610x180 | 2 | | | |
| 4 | Планка | 1608x30 | 2 | | | |
| 5 | Ламель | 808x70 | 11 | | | |

Комплектовочная ведомость на фурнитуру Пакет 2

| Harei Z | | | | | | |
|---------|--------------------|------|--------------|--|--|--|
| Поз. | Наименование | Кол. | Рисунок | | | |
| 9 | Винт М6х30 | 8 | | | | |
| 10 | Винт М6х60 | 8 | 0 | | | |
| 11 | Ключ для евровинта | 1 | | | | |
| 12 | Стяжка -бочонок | 8 | | | | |
| 13 | Шкант 8х30 | 8 | | | | |
| 14 | Шуруп 4х25 | 22 | 2) committee | | | |
| 15 | Футорка | 8 | 6 Hr | | | |
| 16 | Подпятник фетровый | 4 | | | | |

^{***} Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.


- 1. Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
- 2. Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
- 3. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
- 4. Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборка изделия

- 1. Вкрутить футорки поз.15 в отверстия D8 с фаской на царгах поз.3.
- 2. Соединить планки поз.4 с царгами поз.3 винтами М6х30 поз.9.
- 3. Соединить царги поз.3 со спинками головной и ножной с помощью шкантов поз.13 (рис.2), винтов M6x60 поз.10 и стяжек поз.12 (рис.3). Затяжку производить ключом поз.11, не перетягивая соединение.
- 4. Расположить ламели поз.5 на планках поз.4, оставляя зазор между ними 70 мм (ширина ламели).
- 5. Присоединить ламели к планкам с помощью шурупов 4х25 поз.14.
- 6. Закрепить подпятник фетровый на торцах ножек спинки головной и ножной.



puc.2



puc.3